



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049

Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru<http://enis.gosnadzor.ru/>
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

ПРЕДПИСАНИЕ № 10/059-Э

Законному представителю
Краевого государственного
бюджетного учреждения
социального обслуживания
«Дом-Интернат для граждан
пожилого возраста и инвалидов
«Ботанический»
660030, Красноярский край, г.
Красноярск, ул. 2-я
Ботаническая, д. 9.

19 февраля 2021г.

Главным государственным инспектором отдела по надзору в электроэнергетике Енисейского управления Ростехнадзора Бобылевым Андреем Сергеевичем, в период с 09 час. 00 мин. 01.02.2021 по 15 час. 00 мин. 19.02.2021, на основании распоряжения Енисейского управления Ростехнадзора от 25.01.2021г. № РП-361-216-о и решения о согласовании проведения внеплановой выездной проверки Прокуратурой Красноярского края от 26.01.2021г. проведены мероприятия по осуществлению государственного контроля (надзора) в отношении Краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Дом-Интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов «Ботанический».

Юридический адрес: 660030, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 2-я Ботаническая, д. 9.
ИНН/КПП 2463034410/ 246301001, ОГРН 1022402145919.

В целях устранения выявленных при проведении государственного контроля (надзора) нарушений требований безопасности при эксплуатации электроустановок, зафиксированных в Акте проверки от 19 февраля 2021 года № 10/059/216/2021, на основании части 1 статьи 17 Федерального Закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, Положения о Енисейском управлении Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору от 15.01.2019г. № 13,

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного Нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	Не прошли проверку знаний для присвоения IV группы по электробезопасности при эксплуатации электроустановок напряжением до 1000 В назначенные приказом ответственный за электрохозяйство и заместитель лица, ответственного за электрохозяйство.	Пункт 1.2.7. «Правил технической эксплуатации электроустано вок потребителей, утвержденных Минэнерго России Приказом № 6 от 13.01.03, зарегистриров анные Минюстом России Постановление м № 4145 от 22.01.03. (далее ПТЭЭП)	01.02.2022
2.	Не обеспечено в организации проведение испытаний кабельных линий АСБ-1 (3x95+1x50) длиной L=150 м каждый от РУ-0,4 кВ ТП-336 до ВРУ-0,4 кВ здания Дома-интерната и АВВГ (4x50) длиной L=40 м от РУ-0,4 кВ ТП-336 до н/в щита электроснабжения гаражей и наружного освещения.	Пункт 1.2.2, ПТЭЭП	01.02.2022
3.	Не заведены паспорта на кабельные линии АСБ-1 (3x95+1x50) длиной L=150 м каждый от РУ-0,4 кВ ТП-336 до ВРУ-0,4 кВ здания Дома-интерната и АВВГ (4x50) длиной L=40 м от РУ-0,4 кВ ТП-336 до н/в щита электроснабжения гаражей и наружного освещения.	2.4.5. ПТЭЭП	01.02.2022
4.	Не проводятся осмотры кабельных АСБ-1 (3x95+1x50) длиной L=150 м каждый от РУ-0,4 кВ ТП-336 до ВРУ-0,4 кВ здания Дома-интерната и АВВГ (4x50) длиной L=40 м от РУ-0,4 кВ ТП-336 до н/в щита электроснабжения гаражей и наружного освещения.	Пункт 2.4.15. ПТЭЭП	01.02.2022

5.	Не обеспечено в организации проведение испытаний электрооборудования гаражей Дома-интерната.	Пункт 1.2.2 ПТЭЭП	01.02.2022
6.	Не обеспечено в организации проведение испытаний наружного освещения Дома-интерната.	Пункт 1.2.2 ПТЭЭП	01.02.2022
7.	Не проведено техническое освидетельствование электрооборудования и всех технологических систем здания Дома-интерната по истечении установленного нормативно-технического документацией срока службы, с целью оценки состояния, установления сроков дальнейшей работы и условий эксплуатации.	Пункт 1.6.7. ПТЭЭП	01.02.2022
8.	Не проведено техническое освидетельствование электрооборудования и всех технологических систем здания гаражей Дома-интерната по истечении установленного нормативно-технического документацией срока службы, с целью оценки состояния, установления сроков дальнейшей работы и условий эксплуатации.	Пункт 1.6.7. ПТЭЭП	01.02.2022
9.	Не проведено техническое освидетельствование электрооборудования наружного освещения Дома-интерната по истечении установленного нормативно-технического документацией срока службы, с целью оценки состояния, установления сроков дальнейшей работы и условий эксплуатации.	Пункт 1.6.7. ПТЭЭП	01.02.2022
10.	Однолинейная схема электроснабжения здания центра не пересмотрена и не утверждена лицом, ответственным за электрохозяйство.	Пункт 1.5.18. ПТЭЭП	01.02.2022
11.	Не предоставлены исполнительные рабочие схемы первичных и вторичных электрических соединений.	Пункт 1.8.1. ПТЭЭП	01.02.2022
12.	Отсутствует в организации утверждённый перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь группу по электробезопасности.	Пункт 1.4.3 ПТЭЭП	01.02.2022
13.	Не предоставлены списки работников: - имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров, единоличного осмотра электроустановок и электротехнической части технологического оборудования; - имеющих право отдавать распоряжения, выдавать наряды; - которым даны права допускающего, ответственного руководителя работ, производителя работ, наблюдающего.	Пункт 1.8.9. ПТЭЭП	01.02.2022
14.	Не актуализирован приказ о назначении лиц для присвоения I группы по электробезопасности.	Пункт 1.4.4. ПТЭЭП	01.02.2022
15.	Предоставленный перечень электрозащитных средств и плакатов, подписанный лицом, ответственным за	Пункт 1.2.3. «Инструкции по	01.02.2022

	электрохозяйство не соответствует нормам комплектования средствами защиты.	применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, СО 153-34.03.603-2003», утвержденной приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. № 261 (далее ИПиИСЗ).	
16.	Отсутствуют графики работ по очистке светильников, осмотру сети электрического освещения, ремонту электрического освещения.	Пункт 2.12.12. ПТЭЭП	01.02.2022
17.	На двери ВРУ 0,4 кВ отсутствует диспетчерское наименование	Пункт 2.2.20. ПТЭЭП	01.02.2022
18.	Электрооборудование шкафов ВРУ-0,4 кВ не очищено от пыли и грязи.	Пункт 2.2.17. ПТЭЭП	01.02.2022
19.	На вводных рубильниках не нанесены надписи положения включено и отключено.	Пункт 2.2.14. ПТЭЭП	01.02.2022
20.	У предохранителей присоединений ВРУ-0,4 кВ отсутствуют надписи, указывающие номинальный ток плавкой вставки.	Пункт 2.2.20. ПТЭЭП	01.02.2022
21.	В ВРУ-0,4 кВ отсутствуют средства для оказания первой помощи пострадавшим от несчастных случаев.	Пункт 2.2.21. ПТЭЭП	01.02.2022
22.	У пола внутри шкафов ВРУ-0,4 кВ образования цементной пыли. Покрытие от образования цементной пыли отсутствует.	Пункт 2.2.10 ПТЭЭП	01.02.2022
23.	В ВРУ-0,4 кВ не уплотнены отверстия в местах прохождения кабелей несгораемыми материалами.	Пункт 2.2.3 ПТЭЭП	01.02.2022
24.	В ВРУ 0,4 кВ не определено место хранения средств защиты.	Пункт 1.3.9. ИПиИСЗ	01.02.2022
25.	Отходящие кабельные линии в ЩР ВРУ 0,4 кВ выполнены присоединениями по несколько проводов на один аппарат защиты (плавкую вставку), что не обеспечивает надежную работу электроустановок здания Дома-интерната.	Пункт 1.2.2. ПТЭЭП	01.02.2022
26.	В ВРУ 0,4 кВ отсутствует аварийное освещение.	Пункт 2.12.2. ПТЭЭП	01.02.2022
27.	Соединения проводов в распределительных коробках здания Дома-интерната частично выполнены скрутками.	Пункт 2.1.21. «Правил устройства электроустановок» (далее – ПУЭ)	01.02.2022
28.	Запирающие устройства распределительных щитов в здании Дома-интерната частично не обеспечивает надежность препятствия доступа в него работников не электротехнического персонала, щит открывается без ключа.	Пункт 2.2.4 ПТЭЭП	01.02.2022
29.	В здании Дома-интерната частично светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской.	Пункт 2.12.3. ПТЭЭП	01.02.2022
30.	На первом этаже блока В (офисы) и блока С (жилые	Пункт 2.1.16.	01.02.2022

